Bilerová Marie

Od: [redacted]
Odesláno: středa 30. září 2026 22:58
Komu: posta@moporuba.cz
Předmět: [redacted] - žádost o odstranění dubu
Přílohy: UMeOb Poruba - kaceni stromu 5a - zadost o informace.docx; UMeOb Poruba - kaceni stromu 5.docx; Příloha č. 1a - záznam o převzetí průkazu ZTP-P.pdf; Příloha č. 1c - průkaz ZTP-P zadní strana.jpeg; Příloha č. 2 - letecký snímek.pdf; Příloha č. 5b - střecha vozidla.jpeg; Příloha č. 6a - žádost ze dne 22. 7. 2015.doc; Příloha č. 1b - průkaz ZTP-P přední strana.jpeg; Příloha č. 6b - e-mail správce zeleně ze dne 7. 10. 2015.png; Příloha č. 6d - odpověď na žádost z roku 2020.png; Příloha č. 5a - střecha vozidla.jpeg; Příloha č. 4 - spad na pochozí ploše.jpeg; Příloha č. 3 - spadlá větev s měřítkem.jpeg; Příloha č. 7b - kořen pod podhrabovou deskou plotu, detail.jpeg; Příloha č. 7a - kořen pod podhrabovou deskou plotu.jpeg; Příloha č. 6c - žádost ze dne 26. 7. 2020.docx

Dobrý den,

v příloze posílám naši žádost včetně příloh.

Děkuji, [redacted]

[redacted]

[redacted]

Statutární město Ostrava,
městský obvod Poruba
Úřad městského obvodu Poruba

Klimkovická 55/28
708 00 Ostrava-Poruba

Váš dopis čj./ dne [redacted]

V Ostravě dne
30. 09. 2026

Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dobrý den,

jako žadatelé podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádáme povinný subjekt, statutární město Ostrava, městský obvod Poruba, o poskytnutí kopií těchto dokumentů týkajících se dubu letního (Quercus robur) o obvodu kmene 172 cm na pozemku parc. č. 4423/1 v k. ú. Poruba-sever:

a) rozhodnutí odboru výstavby a životního prostředí Úřadu městského obvodu Poruba č. 46/2026/ŽP ze dne 8. 9. 2026, jímž nebylo povoleno kácení uvedeného stromu, včetně čísla jednacího, spisové značky a doložky právní moci;
b) žádosti o povolení kácení, o níž bylo tímto rozhodnutím rozhodnuto, včetně zdůvodnění a příloh;
c) podkladů, z nichž orgán ochrany přírody v tomto řízení vycházel, zejména protokolu z místního šetření, vyhodnocení funkčního a estetického významu dřeviny a doplňujících informací o jejím zdravotním stavu a o výskytu dřevokazných hub;
d) úkonu, jímž se žadatel vzdal práva na odvolání proti tomuto rozhodnutí, byl-li učiněn;
e) záznamu o vizuální kontrole stromu, na který odkazuje sdělení odboru technických služeb a zeleně č. j. POR 60114/2026/[redacted] ze dne 14. 9. 2026 (datum kontroly, odborná kvalifikace hodnotitele, zjištěný stav vitality, zdravotního stavu, stability a provozní bezpečnosti), a evidenčního záznamu stromu v pasportu zeleně;
f) žádosti o povolení kácení tohoto stromu, jejíž podání nám ohlásil odbor komunálních služeb e-mailem ze dne 7. 10. 2015, a rozhodnutí o ní, případně sdělení, že taková žádost podána nebyla;
g) záznamů o monitoringu stromu, který přislíbil odbor technických služeb a zeleně v odpovědi na naši žádost ze dne 26. 7. 2020 v souvislosti se stavbou chodníku a kácením břízy v blízkosti dubu;
h) záznamů o kontrolách stavu tohoto stromu a o provedených řezech od 1. 1. 2015;
i) přehledu nákladů vynaložených na péči o tento strom od 1. 1. 2015.

Informace žádáme poskytnout elektronicky ve lhůtě podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., a to na adresu pro doručování [redacted] Nemá-li povinný subjekt některý dokument k dispozici, žádáme o sdělení této skutečnosti.

S pozdravem

[redacted]

[redacted]

Statutární město Ostrava,
městský obvod Poruba
starostka a rada městského obvodu
Odbor technických služeb a zeleně

Klimkovická 55/28
708 00 Ostrava-Poruba

[redacted]

V Ostravě dne
30. 09. 2026

Věc: Opakovaná žádost o odstranění dubu na pozemku parc. č. 4423/1 v k. ú. Poruba-sever, výzva k provedení řezu a ke zjednání nápravy, podnět podle § 16 zákona o obcích

Vážená paní starostko, vážený pane vedoucí,

jsme vlastníky pozemků parc. č. **4081/82** a **4081/78** v k. ú. Pustkovec (LV **1006**, společné jmění manželů) a rodinného domu č. p. 406, který na nich stojí. Kvůli dubu letnímu rostoucímu na Vašem pozemku parc. č. **4423/1** v k. ú. Poruba-sever (LV **4127**) se na Vás obracíme již počtvrté. Předchozí žádosti podal [redacted]; tento dopis podáváme oba jako vlastníci.

Se sdělením odboru technických služeb a zeleně ze dne 14. 9. 2026 nesouhlasíme. Vůbec se nezabývá důvodem, který všechny naše žádosti výslovně uváděly a který je pro nás nejzávažnější: **bezpečností našeho syna se zvlášť těžkým funkčním postižením.** Nevypořádává se ani s tím, že Váš vlastní správce zeleně v roce 2015 uvedl, že s ohledem na umístění stromu požádá o povolení jeho kácení. Ve dvou bodech navíc neodpovídá stavu na místě (velikost padajících větví a rozsah dosavadní péče o strom). **Na požadavku na odstranění stromu trváme.**

Stručně žádáme:

1. aby rada městského obvodu projednala podání nové žádosti o povolení kácení (část V bod 1),
2. místní šetření do 20. 10. 2026 (bod 2),
3. bezpečnostní řez do 31. 10. 2026 (bod 3),
4. odborné hodnocení stromu a jeho stanoviště do 30. 11. 2026 (bod 4),
5. odstranění větví přesahujících nad naše pozemky, nejméně nad dům a přístup do domu, do 31. 12. 2026 (bod 5),
6. písemné vyjádření ke všem bodům do 30 dnů od doručení.

I. Dosavadní průběh

1. Žádostí ze dne 22. 7. 2015 jsme požádali o pokácení dubu a již tehdy jsme upozornili na syna s průkazem ZTP/P, pro kterého je chůze po spadu velmi nebezpečná (**příloha č. 6a**). Správce zeleně nám po místním šetření e-mailem ze dne 7. 10. 2015 sdělil, že dub, tehdy o obvodu kmene 124 cm, „svými větvemi zasahuje až k budově obytných domků", je „s nestejnoměrně založenou korunou" a že „s ohledem na jeho umístění" požádá o povolení jeho kácení (**příloha č. 6b**). Odstraněny byly pouze javor a jabloň. Zda a s jakým výsledkem byla žádost o povolení kácení dubu podána, nám sděleno nebylo.

2. Žádostí ze dne 26. 7. 2020 adresovanou radě městského obvodu jsme požádali o ozdravný řez nebo pokácení stromu a znovu upozornili na syna (**příloha č. 6c**). Odbor technických služeb a zeleně odpověděl, že se dřevina jeví „perspektivní a v místě dlouhodobě udržitelná", přislíbil řez tak, aby větve „co nejméně zasahovaly na Váš pozemek", a v souvislosti se stavbou chodníku uvedl, že dub bude „v pravidelném monitoringu" (**příloha č. 6d**). Řez byl proveden jednou; přesah koruny nad naše pozemky od té doby znovu dorostl.

3. Žádostí ze dne 7. 8. 2025 jsme o pokácení požádali znovu, opět s upozorněním na syna, a výslovně jsme požádali o písemné vyjádření. Dostali jsme je až sdělením ze dne 14. 9. 2026, tedy po více než třinácti měsících.

O stromu i o ohrožení syna tedy víte nejméně od roku 2015. Umístění stromu se od té doby nezměnilo, strom jen dál roste: obvod kmene se zvětšil ze 124 cm na 172 cm.

II. Stav na místě

1. Dub roste podle Vašeho sdělení na pozemku parc. č. 4423/1, v těsné blízkosti hranice s našimi pozemky. Podle našeho měření je kmen **70 cm od našeho plotu, 130 cm od zámkové dlažby u domu a 115 cm od rozvodné skříně elektrické sítě**; vzdálenosti rádi ověříme při místním šetření. Větší část koruny je nakloněna nad naše pozemky a nad náš dům, což odpovídá i Vašemu popisu z roku 2015, podle něhož je dub „s nestejnoměrně založenou korunou". Koruna přesahuje nad střechu domu a nad zpevněnou plochu u domu, která je **jediným přístupem do domu** a zároveň jediným místem u vchodu, kde může zastavit vozidlo (**příloha č. 2**).

2. Kořeny dubu již prorůstají pod podhrabovou deskou našeho plotu na náš pozemek (**přílohy č. 7a a 7b**); jiná dřevina, ze které by mohly pocházet, u plotu neroste. S dalším růstem kořenů hrozí nadzvednutí desky a poškození plotu a zámkové dlažby, po které chodí syn. Kmen roste necelý metr od plotu, tedy hluboko v chráněném kořenovém prostoru stromu, který arboristický standard SPPK A01 002 Ochrana dřevin při stavební činnosti vymezuje u stromu této velikosti poloměrem několika metrů (bod 3.1); silnější kořeny v této zóně lze podle téhož standardu přerušit jen po odborném posouzení, u kořenů nad 50 mm jen výjimečně a s následným posouzením stability stromu (body 4.2.2.3 a 4.2.2.4). Kořeny proto nemůžeme odstranit sami a žádáme, aby možnost jejich odstranění posoudilo odborné hodnocení (část V bod 4).

3. Z koruny nepadají jen listí a žaludy, ale i suché větve. Přikládáme fotografii suché větve o délce přibližně 170 cm, která spadla na dlažbu u domu (**příloha č. 3**). Větev této délky padající z koruny vzrostlého dubu je způsobilá zranit člověka. Sdělení přitom mluví o opadu „drobných větví", ačkoli naše žádosti uváděly menší i větší větve.

4. V období spadu leží na zámkové dlažbě u domu žaludy, dubové listí a úlomky větví. Příloha č. 4 zachycuje stav dne 29. 9. 2026, tedy na začátku období spadu; na jeho vrcholu v říjnu a listopadu je spadu výrazně více. Žaludy na dlažbě podkluzují pod nohama; uklouzl na nich již i zdravý člen naší rodiny, naštěstí bez zranění. Žaludy, listí a větve padají od září do listopadu průběžně po celý den. Dlažbu proto nelze udržet čistou

ve chvíli, kdy po ní syn jde, a nebezpečí z koruny nemůžeme odstranit sami. Může to udělat jen vlastník stromu.

5. Spad nám působí škody a obtíže. Soustavně se ucpávají okapy a svody a střechu domu je nutné často čistit. Na karoserii staršího vozidla jsou důlky po dopadu žaludů a větví; předvedeme je při místním šetření. Novější vozidlo (rok výroby 2023) stojí na jediném místě u vchodu pod přesahující korunou a je znečišťováno trusem ptáků, kteří v koruně sedají; na laku zůstávají stopy, jejichž rozsah necháme posoudit v servisu (**přílohy č. 5a a 5b**). Abychom dalším škodám předešli, pořídili jsme na vlastní náklady ochranné plachty na vozidla (plachta je patrná na příloze č. 4).

6. Podle sdělení je o strom zajišťována pravidelná odborná péče včetně řezu větví zasahujících nad sousední pozemek. Ve skutečnosti byly větve nad našimi pozemky za jedenáct let řezány jedinkrát, přibližně před šesti lety, a přesah od té doby znovu dorostl. Pád suché větve této velikosti nasvědčuje tomu, že bezpečnostní řez nad našimi pozemky pravidelně prováděn není.

III. Ohrožení syna se zvlášť těžkým funkčním postižením

[redacted]

Syn chodí nekoordinovaně a jen s doprovodem, musí ho někdo vést nebo držet. **Není schopen rozpoznat nebezpečí, přizpůsobit chůzi povrchu ani uhnout padající větvi.** Žaludy na dlažbě jsou pro něj nebezpečné i s doprovodem a před pádem větve z koruny ho neochrání ani doprovod.

Syna vozíme vlastním vozidlem každý víkend ze zařízení domů a zpět a podle potřeby k lékaři. Nastupuje a vystupuje na ploše u vchodu, nad kterou přesahuje koruna stromu; jiné místo u vchodu není. Při nastupování a vystupování ho musíme držet a nelze ho ani na okamžik nechat bez dozoru, takže syn i ten, kdo ho doprovází, stojí přímo pod korunou, odkud padají žaludy, listí i suché větve. Nástup ani výstup nelze odložit, a to ani při neodkladné cestě k lékaři.

Vše, co můžeme udělat sami, děláme: syna doprovázíme, okapy čistíme a vozidla chráníme. Zdroj nebezpečí, korunu a kořeny stromu u jediného přístupu do domu, však ovlivnit nemůžeme.

Údaje o zdravotním stavu syna sdělujeme jen pro vyřízení této věci. Žádáme, abyste je nezveřejňovali, zejména na úřední desce, na internetu ani v materiálech pro jednání rady, které se zveřejňují. Rozsudek o omezení svéprávnosti předložíme na vyžádání k nahlédnutí.

IV. K závěrům sdělení

1. **Zdravotní stav stromu:** Dobrý zdravotní stav stromu nebyl v roce 2015 překážkou žádosti o jeho kácení: Váš správce zeleně jej tehdy popsal jako zdravý a stabilní, a přesto uvedl, že s ohledem na jeho umístění požádá o povolení jeho kácení. V roce 2020 jste uvedli, že se dřevina jeví „perspektivní a v místě dlouhodobě udržitelná“, aniž byste vysvětlili, co se na jejím umístění od roku 2015 změnilo. Umístění se nezměnilo, strom je

větší a přesah koruny i kořenů na náš pozemek roste. Sdělení ze dne 14. 9. 2026 se k tomu nevyjadřuje.

2. **K tvrzení, že jde o „běžné projevy existence vzrostlých stromů“:** Nejvyšší soud opakovaně připustil, že i přirozený spad listí, plodů či jehličí může být v poměrech konkrétního případu obtěžováním nad míru přiměřenou poměrům a že rozhodnutí, jímž nebylo povoleno kácení, takový závěr samo o sobě nevylučuje (rozsudky ze dne 3. 10. 2002, sp. zn. 22 Cdo 2108/2000, a ze dne 30. 10. 2013, sp. zn. 22 Cdo 2746/2012, druhý z nich ve věci z Ostravy). Nestačí proto vycházet jen z významu a zdravotního stavu stromu; je třeba hodnotit, jak se spad projevuje na sousední nemovitosti, a přihlédnout i k tomu, zda větve nad ni přesahují. V části pozemku, kde jsou okapy a hrozí škody, lze přitom tolerovat nižší množství spadu než na volné ploše a vlastníku stromů lze přičíst, že o ně mohl v minulosti včas pečovat (rozsudek ze dne 23. 2. 2023, sp. zn. 22 Cdo 3552/2021). Zde jde o jedenáct let.

3. **Vizuální kontrola:** Sdělení se opírá o vizuální kontrolu. Ta přitom nemusí odhalit ani vážné vady: ve věci rozhodnuté rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 25. 4. 2024, sp. zn. 25 Cdo 1034/2023, nezjistila vizuální kontrola na stromě s nakloněným kmenem a asymetrickou korunou žádné zjevné defekty, strom se o sedm dní později vyvrátil a statutární město jako vlastník za škodu odpovídalo (§ 2937 odst. 1 občanského zákoníku), mimo jiné proto, že neprovedlo dříve doporučený redukční řez. V roce 2020 jste v souvislosti se stavbou chodníku přislíbili pravidelný monitoring dubu; prosíme o sdělení, kdy byl prováděn a s jakým výsledkem.

4. **Rozhodnutí č. 46/2026/ŽP ze dne 8. 9. 2026:** K řízení jsme nebyli přibráni a rozhodnutí nám nebylo oznámeno, ačkoli jde o strom, jehož koruna i kořeny přesahují na náš pozemek; jeho obsah neznáme. Nevíme proto, zda žádost o povolení kácení uváděla zdravotní postižení syna a polohu stromu u našeho domu a zda je odbor výstavby a životního prostředí posuzoval; prosíme o sdělení. Pravomocné zamítnutí nebrání podání nové žádosti opřené o další důvody [§ 48 odst. 2 a § 101 písm. b) správního řádu]. Na soukromoprávních povinnostech vlastníka stromu vůči sousedům rozhodnutí nic nemění.

V. Naše požadavky

1. **Odstranění stromu:** Žádáme, aby rada městského obvodu projednala podání nové žádosti o povolení kácení podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a sdělila nám své usnesení. Novou žádost navrhujeme opřít o souběh důvodů, které Vaše sdělení buď pomíjí, nebo posuzuje jen jednotlivě:
   a) kmen roste 70 cm od našeho plotu a v bezprostřední blízkosti obytného domu, tedy na stanovišti, kde dub letní, dlouhověký strom s mohutnou korunou, nemůže dále růst bez trvalého a zvětšujícího se střetu s domem; jeho kořeny již prorůstají na náš pozemek;
   b) větší část koruny přesahuje nad naše pozemky a dům a řezem v mezích arboristických standardů to nelze trvale odstranit: přesah po řezu z doby před šesti lety znovu dorostl a silnější kořeny takto blízko kmene nelze podle standardu SPPK A01 002 přerušit bez odborného posouzení a bez rizika pro stabilitu stromu (bod 4 písm. c);
   c) pod korunou se pravidelně pohybuje osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením, která se nebezpečí nedokáže sama vyhnout;
   d) pád suché větve o délce přibližně 170 cm, škody popsané v části II a ohrožení plotu a dlažby kořeny.

   Žádný z těchto důvodů neuplatňujeme samostatně; rozhodující je jejich souběh. S ohledem na umístění stromu ostatně chtěl o povolení jeho kácení požádat již Váš správce zeleně v roce 2015. Dub je jedním ze stromů souvislého pásu zeleně podél

komunikace (příloha č. 2), který jeho odstraněním svou funkci neztratí, a ekologickou újmu lze kompenzovat náhradní výsadbou na vhodnějším místě (§ 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.). Jsme připraveni jednat o spoluúčasti na nákladech kácení a náhradní výsadby.

Pro případ podání nové žádosti oznamujeme, že se považujeme za účastníky řízení jako osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech (§ 27 odst. 2 a § 28 odst. 1 správního řádu), a prosíme, abyste tuto část dopisu předali odboru výstavby a životního prostředí.

Požadavky v bodech 2 až 5 uplatňujeme jako neodkladné minimum do rozhodnutí o kácení. Nejsou náhradou za odstranění stromu.

2. **Místní šetření:** Navrhujeme místní šetření za účasti zástupce vedení městského obvodu, vedoucího odboru technických služeb a zeleně a nás, a to do 20. 10. 2026, dokud je spad na místě patrný. Ukážeme polohu kmene a společně ověříme jeho vzdálenost od plotu, dlažby a rozvodné skříně, dále kořeny pod plotem, přesah koruny nad střechu a přístup do domu, suché větve v koruně a důlky na vozidle. Termín prosíme dohodnout na tel. 777 96 18 07.

3. **Bezpečnostní řez:** Žádáme, abyste neprodleně, nejpozději do 31. 10. 2026, provedli v celé části koruny nad našimi pozemky a nad přístupem do domu řez bezpečnostní (S-RB podle bodu 5.2.1 standardu SPPK A02 002:2025 Řez stromů), tedy odstranili větve se zvýšenou pravděpodobností selhání, zejména tlusté suché, zlomené, nalomené a zavěšené. Tento řez lze podle bodu 5.2.1.3 standardu provádět kdykoli během roku.

4. **Odborné hodnocení:** Vitalitu stromu nezpochybňujeme. Sporné je, zda je strom na tomto stanovišti dlouhodobě udržitelný. Žádáme, abyste do 30. 11. 2026 zajistili individuální hodnocení stromu osobou s kvalifikací podle bodu 1.1.2 standardu SPPK A01 001 Hodnocení stavu stromů, nezávislou na odboru technických služeb a zeleně, které odpoví zejména na tyto otázky:
   a) jaká je hodnota cíle pádu, stojí-li v dopadové vzdálenosti obytný dům, rozvodná skříň elektrické sítě, plocha, na které se parkuje, a jediný přístup do domu, kudy chodí osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením;
   b) jaká je perspektiva stromu na stanovišti, roste-li kmen 70 cm od našeho plotu a 130 cm od zámkové dlažby, s ohledem na jeho další růst;
   c) zda a na jak dlouho lze přesah koruny nad dům a přístup do domu odstranit v mezích standardu SPPK A02 002:2025 a zda lze kořeny prorůstající na náš pozemek přerušit bez ohrožení stability stromu (standard SPPK A01 002, body 3.1 a 4.2.2);
   d) jaký je rozsah suchých a defektních větví v koruně nad našimi pozemky a do jaké míry je koruna vychýlena směrem k domu.

   Protokol nám prosím zašlete. Nezajistíte-li hodnocení, vyhrazujeme si nechat je zpracovat sami; pro takový případ prosíme o souhlas se vstupem odborníka na pozemek parc. č. 4423/1.

5. **Přesahující větve:** Podle § 1016 odst. 2 občanského zákoníku žádáme, abyste do 31. 12. 2026 odstranili větve přesahující nad naše pozemky v největším rozsahu, který standard SPPK A02 002:2025 připouští, nejméně tak, aby koruna nezasahovala nad střechu domu a nad přístup do domu (lokální redukce směrem k překážce S-RLSP a úprava volného profilu koruny S-RLPV; lokální redukční řezy lze podle bodu 5.2.3 standardu provádět kdykoli během roku). Přesahující větve

nám působí škodu a obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Při posuzování se přihlíží i k tomu, jak blízko hranice pozemků strom roste (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2019, sp. zn. 22 Cdo 2573/2019); zde je kmen 70 cm od našeho plotu.

Nad naše pozemky přesahuje větší část koruny, takže odstranit celý přesah by znamenalo odstranit větší část koruny. Nelze-li to provést v mezích standardu, zejména bez ran větších, než standard u dubu připouští (bod 4.2.3), a bez odstranění nepřiměřené části koruny, prosíme, abyste nám to písemně potvrdili. Totéž se týká kořenů prorůstajících na náš pozemek: nelze-li je odstranit bez ohrožení stability stromu, prosíme rovněž o písemné potvrzení. Obojí by znamenalo, že střet stromu s naším domem a pozemkem nelze účinně odstranit jinak než pokácením. Tak vymezuje závažný důvod pro kácení i metodická instrukce Ministerstva životního prostředí: skutečnost, kterou nelze účinně odstranit přiměřenými a obvykle dostupnými prostředky jinak než pokácením (Věstník MŽP 2022, částka 3, bod 2.3).

Dáváme přednost tomu, aby přesahující větve odstranil vlastník stromu. Nestane-li se tak v uvedené lhůtě, zvážíme, zda je necháme šetrně a ve vhodné roční době odstranit odbornou arboristickou firmou sami (§ 1016 odst. 2 občanského zákoníku), nebo se jejich odstranění budeme domáhat u soudu (§ 1042 občanského zákoníku; rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2017, sp. zn. 22 Cdo 1881/2017, a ze dne 27. 11. 2019, sp. zn. 22 Cdo 2573/2019). Náhradu nákladů si vyhrazujeme.

6. **Zdržení se imisí:** Podle § 1013 odst. 1 občanského zákoníku Vás vyzýváme, abyste se zdrželi všeho, co působí, že spad větví, plodů a listí z uvedeného stromu vniká na naše pozemky v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezuje jejich obvyklé užívání. Volbu vhodných opatření ponecháváme na Vás.

7. **Náhrada škody a nákladů:** Náhradu škody na vozidlech (§ 2937 odst. 1, případně § 2910 ve spojení s § 1013 odst. 1 občanského zákoníku) a náhradu účelně vynaložených nákladů na odvrácení dalších škod, zejména na ochranné plachty (§ 2903 odst. 1 a § 2908 občanského zákoníku), vyčíslíme a doložíme samostatně. Máte-li odpovědnost za škodu pojištěnu, prosíme o předání věci pojistiteli.

8. **Informace:** Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. podáváme současně samostatně.

VI. Upozornění a další postup

Na syna a na nebezpečí, které pro něj spad představuje, jsme Vás upozorňovali žádostmi z let 2015, 2020 a 2025; o tomto ohrožení tedy víte nejméně od roku 2015. Tímto dopisem jen upřesňujeme a dokládáme; výslovně upozorňujeme i na pády suchých větví a na kořeny prorůstající na náš pozemek. Jako vlastník stromu máte nad touto nebezpečnou situací kontrolu a jste povinni zakročit (§ 2901 občanského zákoníku; rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 3. 2023, sp. zn. 25 Cdo 2864/2022). Péče o dřeviny je povinností jejich vlastníka (§ 7 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.).

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (č. 10/2010 Sb. m. s.) je závaznou součástí právního řádu a vnitrostátní právo je třeba vykládat v souladu s ní (nález Ústavního soudu ze dne 23. 1. 2018, sp. zn. I. ÚS 2637/17, bod 33). Žádáme proto, aby zdravotní postižení našeho syna bylo při vyřízení této věci i v novém řízení o povolení kácení výslovně vyhodnoceno jako jedna z rozhodných okolností.

Nebude-li náprava zjednána, budeme se u soudu domáhat odstranění přesahujících větví (§ 1042 ve spojení s § 1016 odst. 2 občanského zákoníku) a zdržení se imisí (§ 1013 odst. 1). Potvrdí-li odborné hodnocení, že střet stromu s naším domem a ohrožení osob nelze odvrátit jinak, budeme se pro vážné ohrožení domáhat i opatření podle § 2903 odst. 2 občanského zákoníku. Nejvyšší soud připouští, aby takovým opatřením bylo i odstranění stromu v zástavbě a v dosahu majetku jiných osob, vykazuje-li konkrétní defekty či vlastnosti, které mohou reálně vést ke škodě, a není-li jiné přiměřené řešení (rozsudek ze dne 23. 6. 2021, sp. zn. 25 Cdo 591/2021, uveřejněný pod č. 89/2022 Sb. rozh. obč.); újma přitom nemusí hrozit bezprostředně (rozsudek ze dne 23. 10. 2019, sp. zn. 25 Cdo 1412/2019, č. 58/2020 Sb. rozh. obč.). Dáváme však přednost dohodě. Tento dopis je zároveň výzvou k plnění podle § 142a odst. 1 občanského soudního řádu.

Jako občané statutárního města Ostravy podáváme tento dopis zároveň jako podnět podle § 16 odst. 2 písm. f) a g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; městský obvod jedná v záležitostech jemu svěřených za statutární město (§ 134 odst. 1 a § 146 téhož zákona). Žádáme, aby jej projednala rada městského obvodu. Zákonná lhůta k vyřízení podnětu je 60 dnů; protože období spadu právě probíhá, prosíme o písemné vyjádření ke všem bodům části V do 30 dnů od doručení.

S pozdravem

[redacted]

Přílohy:

1a. Záznam o převzetí průkazu ZTP/P ze dne 16. 9. 2025
1b. a 1c. [redacted]
2. Letecký snímek (zdroj ČÚZK): koruna stromu nad okrajem střechy a nad plochou u domu
3. Fotografie spadlé suché větve s měřítkem (přibližně 170 cm), pořízená 30. 9. 2026
4. Fotografie spadu na dlažbě u domu s vozidlem pod ochrannou plachtou, pořízená 29. 9. 2026
5a. a 5b. Fotografie střechy vozidla, pořízené 30. 9. 2026
6a. Žádost o kácení ze dne 22. 7. 2015
6b. E-mail správce zeleně ze dne 7. 10. 2015
6c. Žádost o ozdravný řez či pokácení ze dne 26. 7. 2020
6d. Odpověď odboru technických služeb a zeleně na žádost ze dne 26. 7. 2020
7a. a 7b. Fotografie kořenů prorůstajících pod podhrabovou deskou našeho plotu na náš pozemek, přibližně 70 cm od kmene dubu, pořízené 30. 9. 2026

Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Ostravě
Kontaktní pracoviště Ostrava, 30. dubna 3130/2d, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

V Ostravě 16. 9. 2025
Vyřizuje: [redacted]

CB0 000 001 117 554 364

Záznam o převzetí průkazu osoby se zdravotním postižením

Datum a čas převzetí: **16.9.2025 9:12:01**
Místo převzetí: **Kontaktní pracoviště Ostrava**
Účastníci: [redacted]

Držitel průkazu: [redacted]
Datum narození: [redacted]
Trvalý pobyt: [redacted]
Doručovací adresa: [redacted]
Zastoupen: [redacted]

Předmětem ústního jednání je vydání průkazu osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném od 1.1.2015.

Dne 16.9.2025 [redacted] přebírá průkaz osoby se zdravotním postižením:

Číslo průkazu: [redacted]
Jméno a příjmení: [redacted]
Druh průkazu: **ZTP/P**
Platnost průkazu do: **2.9.2035**
Podpis vyžádán: **Ne**
Datum narození: [redacted]
Symbol označení: **neuveden**
Platnost nároku do: **platnost neomezena**
Průkaz vydal: Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Ostravě, Kontaktní pracoviště Ostrava.

Správní poplatek zaplacen: [redacted]
Odevzdán dosavadní průkaz číslo[1]: [redacted]

Poučení:
Držitel průkazu se zdravotním postižením je povinen odevzdat tento průkaz příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR v případě vydání nového průkazu. Dále je povinen písemně do 8 dní ohlásit krajské pobočce Úřadu práce ČR, která průkaz vydala, jeho ztrátu, poškození nebo zničení, popřípadě změnu údajů uvedených na průkazu.

[redacted]

.....

[redacted]

.....

Účastník jednání/zástupce:

1) V případě odevzdání více průkazů, jsou uvedena čísla všech průkazů.



[redacted]

[redacted]
St.m.Ostrava – ÚMOb Poruba
ved.odd. údržby zeleně

Klimkovická 55/28
708 00 Ostrava-Poruba

Váš dopis čj./ dne [redacted]

V Ostravě dne
22. 07. 2015

Žádost o kácení dřevin

Dobrý den,
žádám Vás tímto o pokácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví městského obvodu Poruba.

Informace o Vašem pozemku:

Parcelní číslo:	*4423/1*
Obec:	*Ostrava*
Katastrální území:	*Poruba-sever*
Číslo LV:	*4127*

Informace o mých pozemcích:

Parcelní číslo:	*4081/82, 4081/78*
Obec:	*Ostrava*
Katastrální území:	*Pustkovec*
Číslo LV:	*1006*

Specifikace dřevin (viz mapka):

č.1:	*jedná se o vzrostlý dub, který stojí na hranici našich pozemků, větší část je nakloněna nad náš dům*
č.2:	*jedná se o náletovou dřevinu - javor*
č.3:	*jedná se o zakrslou jabloň*

Odůvodnění:

Většina předmětných pozemků je neustále pokryta spadanými menšími i většími větvemi a v podzimním období spadanými žaludy. Bydlí s námi postižený syn [redacted]*, pro kterého je velmi nebezpečná chůze po takto nestabilních úsecích.*

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.

S pozdravem

[redacted]

[redacted]

Dobrý den pane inženýre,

odbor komunálních služeb, na základě Vaší žádosti provedl místní šetření s tímto závěrem :

- Dub letní (Quercus robur) o obvodu kmene 124cm,který roste v blízkosti příjezdové komunikace svými větvemi zasahuje až k budově obytných domků, je v dobrém zdravotním stavu, s nestejnoměrně založenou korunou a dobrou vitalitou a stabilitou. S ohledem na jeho umístění požádáme oddělení životního prostředí o povolení kácení dřeviny, dle prováděcího předpisu k zákonu číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jelikož se jedná o dřevinu o obvodu kmene přesahující 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
- Javor mléčný (Acer pseudoplatanoides) o obvodu kmene do 80 cm, tato dřevina roste v těsné blízkosti příjezdové komunikace, jedná se o náletovou dřevinu, která bude odstraněna v době vegetačního klidu tj. od 1.11.2015,
- Jabloň domácí (Malus domestica) o obvodu kmene do 80 cm, u tohoto stromu je absence jakéhokoliv výchovného řezu nebo odborného ošetření, které tyto stromy vyžadují k zachování jeho tvaru, zdravotního stavu a v neposlední řadě, aby plodily. U tohoto strom pravděpodobně došlo už v minulosti k vylomení ušlechtilé části (roubované) a přerůstají pouze neušlechtilé(plané výhony), které výše uvedené funkce nejsou schopny plnit.

  Tato dřevina bude rovněž odstraněna v době vegetačního klidu tj. po 1.11.2015.

O kácení budete 2 kusů stromů, které nepodléhají žádosti o povolení kácení dřevin budete v předstihu zpraveni elektronickou cestou .

Odbor komunálních služeb, správce zeleně se omlouvá za tak pozdní odpověď a děkuje za pochopení a vstřícnost.

S pozdravem

[redacted]

Úřad městského obvodu Poruba
odbor komunálních služeb
Klimkovická 28/55, 708 56 Ostrava - Poruba

Vážený pan [redacted]

předem se omlouváme, že Vám odpovídáme opožděně.

Dřevina Dub letní má dobrý zdravotní stav, vitalitu a stabilitu, jako dřevina se jeví perspektivní a v místě dlouhodobě udržitelná, nevykazuje žádné závažné defekty nebo poškození, které by vedly k jejímu odstranění (podle zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů)
V období vegetačního klidu bude pouze proveden ořez plně v souladu se standardy AOPK, kdy se budeme snažit zakrátit větve, tak aby co nejméně zasahovaly na Váš pozemek, ale jak je výše uvedeno, ve plně v souladu se standardy a příslušným zákonem

Dále chceme upozornit, že byla zahájena stavba chodníku na ulici B. Nikodéma a v souvislosti s touto stavbou dojde ke kácení břízy, která je blízkosti dubu V souvislosti s tímto kácením bude Dub v pravidelném monitoringu.

[redacted]

Dobrý den,

v příloze posílám svou žádost.

Děkuji, [redacted]





[redacted]

Statutární město Ostrava

Rada městského obvodu Poruba

Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava-Poruba

Váš dopis čj./ dne [redacted]

V Ostravě dne
26. 07. 2020

Žádost o ozdravný dendrologický řez či pokácení dřevin

Dobrý den,

žádám Vás tímto o ozdravný dendrologický řez či pokácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví městského obvodu Poruba, které vzhledem ke své výšce a stáří pro nás představují bezpečnostní riziko.

Informace o Vašem pozemku:

Parcelní číslo:	*4423/1*
Obec:	*Ostrava*
Katastrální území:	*Poruba-sever*
Číslo LV:	*4127*

Informace o mých pozemcích:

Parcelní číslo:	*4081/82, 4081/78*
Obec:	*Ostrava*
Katastrální území:	*Pustkovec*
Číslo LV:	*1006*

Specifikace dřevin (viz přiložené mapky) :

Bod č.1: *jedná se o vzrostlý dub, který stojí na hranici našich pozemků, větší část je nakloněna nad náš dům*

Odůvodnění:

Většina plochy mých předmětných pozemků je neustále pokryta spadanými menšími či většími větvemi listím a v podzimním období spadanými žaludy. Bydlí s námi i postižený syn [redacted] *pro kterého je velmi nebezpečná chůze po takto nestabilních úsecích.*

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.

S pozdravem

[redacted]


mapy.cz
Hledání
Vlastní body
Nový bod
[redacted]
mapy.cz


[redacted]
4423/31
4081/82
4081/77
4081/76
4081/78
4081/89
4081/79
4081/75
4081/51
4081/86
4081/52
4081/81
4081/53
4081/88
4081/87
4081/85
4081/71
4081/65
4160/16
4160/18
4160/2
4158/4
4081/63
4162/22
4162/23
4162/2
4162/24
4162/3
4162/27
4162/19
4160/14
4160/4
4161/1
4161/12

Statutární město Ostrava
městský obvod Poruba
úřad městského obvodu
odbor technických služeb a zeleně

ov51es9af9c27a

Vaše značka:
Ze dne:
Č. j.: [redacted]
Sp. zn.: S POR 63781/2026/2

ov51es232070225

Vyřizuje: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail:

Datum: 12.10.2026

Oznámení o prodloužení lhůty pro poskytnutí informací

Vážený pane [redacted] a vážená paní [redacted],

evidujeme Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 30.9. 2026, vedenou pod č. j. POR 63781/2026.
Po předběžném posouzení obsahu Vaší žádosti bylo zjištěno, že rozsah požadovaných informací a charakter jednotlivých dotazů vyžadují součinnost více organizačních útvarů Úřadu městského obvodu Poruba, jakož i vyhledání a shromáždění podkladů nacházejících se mimo odbor pověřený vyřízením žádosti. Z tohoto důvodu využíváme oprávnění stanovené v § 14 odst. 6 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a prodlužujeme zákonnou lhůtu pro poskytnutí požadovaných informací.
Dle ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. platí:
„Lhůtu pro poskytnutí informace může povinný subjekt prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:
a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
c) konzultace s jiným povinným subjektem nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti."
V daném případě jsou naplněny důvody uvedené zejména v § 14 odst. 6 písm. a) až c) citovaného zákona.

Poskytnutí požadovaných informací si vyžaduje:

- vyhledání, ověření a shromáždění podkladů nacházejících se v působnosti více odborů a oddělení Úřadu městského obvodu Poruba,
- koordinaci jednotlivých odborných útvarů, které disponují dílčími informacemi vztahujícími se k předmětu Vaší žádosti,
- vzájemné konzultace mezi dotčenými odbory za účelem ověření správnosti, úplnosti a aktuálnosti poskytovaných údajů,

Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava
www.poruba.ostrava.cz
IČ 00845451 DIČ CZ00845451
Číslo účtu 1649335379/0800
PORUBA

- zajištění obsahové a věcné správnosti odpovědi tak, aby poskytnuté informace odpovídaly skutečnému stavu a byly poskytnuty v souladu s příslušnými právními předpisy,
- vyhledání a zpracování většího množství dokumentů, evidencí, stanovisek a dalších podkladů, které se vztahují k jednotlivým částem Vaší žádosti.

Současně je třeba uvést, že Vaše žádost obsahuje větší množství tematicky odlišných požadavků, které se vztahují k různým oblastem činnosti Úřadu městského obvodu Poruba. Zpracování odpovědi proto vyžaduje vyhledání a posouzení objemného množství vzájemně oddělených informací evidovaných v různých agendách a informačních systémech povinného subjektu. Před jejich poskytnutím je nezbytné provést jejich kontrolu, vzájemné porovnání a případnou anonymizaci osobních údajů či jiných zákonem chráněných informací, pokud by se v podkladech vyskytovaly.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti Vám oznamujeme prodloužení lhůty pro vyřízení Vaší žádosti o 10 dnů, a to v souladu s § 14 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

[redacted]
vedoucí odboru technických služeb a zeleně
„podepsáno elektronicky“

Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava
www.poruba.ostrava.cz
IČ 00845451 DIČ CZ00845451
Číslo účtu 1649335379/0800
PORUBA

Statutární město Ostrava
městský obvod Poruba
úřad městského obvodu
odbor technických služeb a zeleně

ov51es9af9cc7e

Vaše značka:
Ze dne:
Č. j.: [redacted]
Sp. zn.:

ov51es232748525

Vyřizuje: [redacted]
Telefon:
E-mail:

Datum: 22.10.2026

Odpověď k žádosti o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane [redacted]

dne 1. 10. 2026 jsme zaevidovali Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Vaše žádost se týká dubu letního (*Quercus robur*) o obvodu kmene 172 cm rostoucího na pozemku parc. č. 4423/1 v k.ú. Poruba-sever.

K jednotlivým bodům žádosti sdělujeme následující:

a) Rozhodnutí odboru výstavby a životního prostředí Úřadu městského obvodu Poruba č. 46/2026/ŽP ze dne 8. 9. 2026, včetně čísla jednacího, spisové značky a doložky právní moci, poskytujeme v příloze č. 1.

b) Žádost o povolení kácení, o níž bylo uvedeným rozhodnutím rozhodnuto, poskytujeme v příloze č. 2. Zápis a fotodokumentaci ze dne 25. 9. 2025, který byly následně dne 15. 12. 2025 doplněn o další zjištěné skutečnosti, poskytujeme v příloze č. 3.

c) Podklady, z nichž orgán ochrany přírody v řízení vycházel, tj. protokoly z místních šetření ze dne 11. 12. 2025 a 10. 7. 2026, poskytujeme v příloze č. 4.

d) Povinný subjekt nedisponuje žádným dokumentem ani záznamem o vzdání se práva na odvolání proti rozhodnutí č. 46/2026/ŽP ze dne 8. 9. 2026, neboť takový úkon nebyl učiněn.

e) Záznam o vizuální kontrole stromu ze dne 8. 9. 2026, na kterou odkazuje sdělení odboru technických služeb a zeleně č. j. POR 60114/2026/hovj ze dne 14. 9. 2026, poskytujeme v příloze č. 5. Současně sdělujeme, že předmětná dřevina není evidována v pasportu zeleně, a evidenční záznam stromu v pasportu zeleně proto neexistuje.

f) Sdělujeme, že žádost o povolení kácení předmětného stromu, jejíž podání bylo avizováno v e-mailové komunikaci ze dne 7. 10. 2015, podána nebyla. Z dostupných podkladů vyplývá, že strom byl v dané době hodnocen jako perspektivní dřevina s odpovídající vitalitou, zdravotním stavem a stabilitou, bez zjištěných defektů, poškození, výskytu dřevokazných hub či škůdců. V souladu s ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nebyly v dané době shledány důvody pro zahájení řízení o povolení kácení dřeviny.

g) Povinný subjekt již nedisponuje požadovanými záznamy o monitoringu předmětného stromu, který byl přislíben v odpovědi na žádost ze dne 26. 7. 2020 v souvislosti se stavbou chodníku a kácením břízy v blízkosti dubu.

Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava
www.poruba.ostrava.cz
IČ 00845451 DIČ CZ00845451
Číslo účtu 1649335379/0800
PORUBA

h) Povinný subjekt již nedisponuje záznamy o kontrolách stavu předmětného stromu a o provedených řezech od 1. 1. 2015 v požadovaném rozsahu.

i) Povinný subjekt již nedisponuje přehledem nákladů vynaložených na péči o předmětný strom od 1. 1. 2015.

[redacted]
vedoucí odboru technických služeb a zeleně
„podepsáno elektronicky"

Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava
www.poruba.ostrava.cz
IČ 00845451 DIČ CZ00845451
Číslo účtu 1649335379/0800
PORUBA

8.9.2026

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Poruba
Odbor výstavby a životního prostředí

ov51es9af9a69c

Vaše značka: [redacted]
Ze dne:
Č. j.:
Sp. zn.: S POR 65523/2025/3

Vyřizuje: [redacted]
Telefon:
E-mail:

Datum: 08.09.2026

ov51es230527398

statutární město Ostrava
městský obvod Poruba
prostřednictvím
ÚMOb Poruba
Pavel Janků
vedoucí odboru technických služeb a zeleně
Klimkovická 55/28
708 00 Ostrava-Poruba

1.10.2026 [redacted]

Rozhodnutí č. 46/2026/ŽP
o nepovolení kácení dřeviny

I. Výroková část

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Poruba, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen SMO, ÚMOb Poruba, OVaŽP), věcně a místně příslušný podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), ust. § 139 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a čl. 19 písm. b) odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 10/2022 (Statut města Ostravy), v platném znění, vydává na základě provedeného řízení dle správního řádu toto rozhodnutí, jímž se vlastníkovi pozemku parc. č. 4423/1 v k.ú. Poruba-sever: statutární město Ostrava, městský obvod Poruba, IČO: 00845451, Klimkovická 28/55, 708 00 Ostrava - Poruba (účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu)

nepovoluje kácení podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona

na pozemku parc. č. 4423/1 v k.ú. Poruba-sever

1 ks Quercus robur (dub letní) o obvodu kmene 172 cm rostoucí v zeleném pásu vedle chodníku na ulici Bedřicha Nikodema

II. Odůvodnění

SMO, ÚMOb Poruba, OVaŽP obdržel žádost vlastníka pozemku parc. č. 4423/1 v k.ú. Poruba-sever: statutární město Ostrava, městský obvod Poruba, IČ: 00845451, Klimkovická 28/55, 708 00 Ostrava-Poruba zastoupeného na základě pověření č. 48/2025 ze dne 2.1.2025 [redacted] vedoucím odboru technických služeb a zeleně (dále jen žadatel) o povolení kácení 1 ks Quercus robur (dub letní) rostoucího na výše uvedeném pozemku. Žádost obsahovala náležitosti dle ust. § 37 odst. 2

správního řádu a dle ust. § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014, v platném znění. Jako důvod ke kácení žadatel uvádí žádost o kácení vlastníka sousedního pozemku z důvodu padání plodů a větví na vozidla a jejich poškozování, ucpávání okapů a znečištění chodníků a příjezdové komunikace.

Žadatel se vzdal práva účasti při dokazování (ust. § 51 odst. 2 správního řádu) a práva na vyjádření se k podkladům rozhodnutí (ust. § 36 odst. 3 správního řádu).

SMO, ÚMOb Poruba, OVaŽP vyhodnotil v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona funkční a estetický význam dřeviny po provedeném ohledání. Dub roste v zeleném pásu mezi chodníkem podél ulice Bedřicha Nikodema a oplocením řadových rodinných domů. Po vizuálním ohledání je dub v dobrém zdravotním stavu, má dobrou stabilitu, dobrou vitalitu, v koruně je jen několik drobných suchých větví, což odpovídá přirozenému vývoji stromu. Dřevina byla ohledána v období vegetačního, tak i v období plně vegetace. Dle sdělení vlastníka dřeviny je také prováděn ořez dřeviny nad sousedním pozemkem. Na dřevině nebyly zaznamenány žádné houbové choroby ani infekce. Důvody uváděné vlastníkem sousedního pozemku spočívající v padání plodů, listí a suchých větví na vozidla a přístupové komunikace sousedního pozemku nelze považovat za natolik závažné, aby odůvodňovaly odstranění vzrostlé dřeviny. Jedná se o přirozený projev existence a vývoje listnatých dřevin a je běžnou součástí jejich životních procesů. Tyto skutečnosti jsou obvyklým důsledkem přítomnosti dřevin v zastavěném území a samy o sobě nezakládají důvod pro jejich kácení i s ohledem na fakt, že dřevina vzhledem ke své velikosti zde rostla už v době výstavby domů. Případné obtíže spojené s opadem plodů, listí či drobných suchých větví lze řešit běžnou údržbou pozemku nebo technickými opatřeními na stavbě (čištění svodů, instalace mřížek) či autech (ochranné plachty). Navíc na pozemku sousedícím se soukromým pozemkem roste další dub, jehož koruna také zasahuje do prostoru vlastníka pozemku požadujícího vykácení dubu. SMO, ÚMOb Poruba, OVaŽP při rozhodování současně zohlednil ekologický, estetický (pozitivně působí na smyslové vnímání obyvatel) a mikroklimatický význam dřeviny (zejména v obdobích vysokých teplot a sucha, kdy svou korunou omezuje přehřívání okolního prostoru, poskytuje zastínění, zvyšuje vzdušnou vlhkost a přispívá ke zlepšení tepelně-vlhkostních podmínek v lokalitě a zachování vzrostlé dřeviny je proto z hlediska adaptace sídelního prostředí na projevy klimatické změny žádoucí) a dospěl k závěru, že veřejný zájem na zachování dřeviny převažuje nad soukromým zájmem vlastníka sousedního pozemku spočívajícím v omezení běžných negativních průvodních jevů spojených s existencí vzrostlé dřeviny. S ohledem na výše uvedené SMO, ÚMOb Poruba, OVaŽP neshledal existenci závažných důvodů dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., které by odůvodňovaly povolení kácení předmětné dřeviny.

Podklady pro vydání rozhodnutí jsou žádost, vč. příloh (mapového zákresu, fotografií a žádost vlastníka sousedního pozemku) a protokolů z ohledání dřeviny.

SMO, ÚMOb Poruba, OVaŽP zvážil před vydáním rozhodnutí všechny potřebné důkazy, zjistil všechny skutečnosti rozhodné pro vydání rozhodnutí, což vyplývá ze spisového materiálu k předmětnému správnímu řízení a vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava
www.poruba.ostrava.cz
IČ 00845451 DIČ CZ00845451
Číslo účtu 1649335379/0800

III. Poučení účastníka

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ust. § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, podáním učiněným u SMO, ÚMOb Poruba, OVaŽP. V odvolání uvede, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení odvolání v potřebném počtu stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady SMO, ÚMOb Poruba, OVaŽP. Dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

[redacted]

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
„podepsáno elektronicky“

Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava
www.poruba.ostrava.cz
IČ 00845451 DIČ CZ00845451
Číslo účtu 1649335379/0800

Příloha č. 2

Statutární město Ostrava
městský obvod Poruba
úřad městského obvodu
odbor technických služeb a zeleně

ov51es9503e35f

ov51es219370787

Vaše značka:
Ze dne:
Č. j.:
Sp. zn.:

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

ÚMOb Poruba
odbor výstavby a životního prostředí
Klimkovická 55/28
708 00 Ostrava-Poruba

Datum: 03.10.2025

Žádost o povolení kácení dřeviny, Dubu letního, ulice B. Nikodéma

Odbor technických služeb a zeleně obdržel žádos vlastníka pozemku parcelní číslo 4081/82, k.ú. Pustrkovec, o pokácení dřeviny, Dubu letního (Quercus robur) o obvodu kmene 172 cm, rostoucí na pozemku parcelní číslo 4423/1, k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, který sousedí s pozemkem žadatele. Jako důvod ke kácení uvádí padaní plodů a větví na vozidla a jejich poškozování, ucpávaní okapů listím a znečištění chodníků, příjezdové komunikace.
Odbor technicích služeb a zeleně dřevinu, která není zaevidovaná v portálu „stromypodkontrolou, posuzoval pouze vizuálně s tím, že dřevina o obvodu kmene 172 cm vykazuje výbornou vitalitu, stabilitu a zdravotní stave, bez žádných defektu, poškození napadení houbovými chorobami nebo infekci. U dřeviny je ze strany úřadu zajištěn ořez nad pozemkem žadatele, který je prováděn plně v souladu s arboristickými standardy.
Odbor technických služeb a zeleně již informoval, že nemá žádný pádný důvod ke kácení předmětné dřeviny a zajišťuje odborný ořez dřeviny, nicméně s tímto žadatel nesouhlasil a žádá o další vyjádření Vašeho odboru.

vedoucí odboru technických služeb a zeleně

„podepsáno elektronicky“

Přílohy: mapový podklad a fotodokumentace

Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava
www.poruba.ostrava.cz
IČ 00845451 DIČ CZ00845451
Číslo účtu 1649335379/0800
OSTRAVA!!!
PORUBA

DUB LETNÍ, bez VPK

POŘEMEK p.č. 4423/1 v k.ú. POLIBA - SEVER

25. 9. 2025 KONTROLA V TERÉNU

DUB LETNÍ, obvod kmenu 172 cm

ZDR. STAV - VÝBORNÝ 1

VITALITA - VÝBORNÁ 1

STABILITA - VÝBORNÁ 1

DLOUHODOBĚ PERSPEKTIVNÍ

DOSPĚLÝ JEDINEC

BEZ VAD, CHOROB, DEFEKTŮ, DŘ. HMB

* VÝSADBA ŽP HABR ?

R. HOUJACKÁ

Ing. K. HORAVCOVÁ [redacted]

DOPLNĚNÍ - 15.12.2025

Dne 15.12.2026 jsme byly vyzvány k doložení a vysvětlení rozličných plodnic okolo kořenů Dubu.
Dle pokladnice jsme vysvětlili, že je zjevná o dřevokazné houby v této chvíli nástroje dřevina v pozorování z Ámvoh určení druhu.



JMB

3. MODELKA

25.9.2026



Dlug

D. NIKODEMA

25.9. 2026



19.12.2025



19.12.2025











DUB LETNÍ, BEZ SPK

Pozemek parc. 4423/1 v k.ú. Benešov-sever

8.4.2026 KONTROLA V TERÉNU

Dub letní, obvod kmene 172 cm

zdravotní stav - výborný 1

vitalita - výborná 1

stabilita - výborná 1

dlouhodobě perspektivní

dospělý jedinec

bez vad, choros, defektů, dřevokazných hub a škůdců

R. Ščerbová

Ing. K. Moravcová

[redacted]



DUB
B. NIKODEMA
8.9.2026



8.9.2026

8-9-2026



ov51es95041bd2

S POR 65523/2025

PROTOKOL

z ohledání dle ust. § 54 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), sepsaný podle ust. § 18 správního řádu

ve věci: Kácení dřevin na pozemku parc. č. 4423/1 v k.ú. Poruba-sever

oprávněná úřední osoba [redacted]

datum: 11.12.2025 začátek v 10,00 na pozemku parc. č. 4423/1 v k.ú. Poruba-sever

10.7.2026 11,15 – V –

Přítomni [redacted]

Předmětem ohledání bylo posouzení aktuální zdravotního stavu dřevin, jejich stanoviště

Při ohledání bylo zjištěno:

Dub roste v zelené ploše mezi chodníkem a oplocením RD, dle velikosti zde roste již před výstavbou

- v koruně jsou drobné suché větve (lze řešit řezem)
- zdrav. stav dobrý i stabilita
- bez známek infekce, dřev. hub

Vitalitu posoudit v době plné vegetace

Ohledání 10.7.2026

- vitalita dobrá, v koruně jen několik drobných suchých větví, což je přirozeným vývojem dřeviny, zdravotní stav

Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava
www.poruba.ostrava.cz
IČ 00845451 DIČ CZ00845451
Číslo účtu 1649335379/0800

a skabilita dobrá.
Ve vedlejší zahradě roste také dub a
zasahuje nad pozemek RD.



Vyjádření účastníka řízení k provedenému ohledání:



Skončeno, přečteno, podepsáno dne 11.12.2025 v 10,20 na pozemku parc. č. 4423/1 v k.ú. Poruba-sever.
10.7.2026 v 11,30

- 1 -

Zapsala [redacted]
Podpis: [redacted]

[redacted]

Podpisy: